

CHECKLIST DE CARGA

Antes de cargar rutinas preventivas

Qué revisar para no contaminar el CMMS con rutinas heredadas del manual

Activos sin duplicar

Revisaste que no haya activos duplicados, nombres ambiguos o jerarquías a medio cargar.

Rutinas adaptadas

Las rutinas no son una copia literal del manual, están ajustadas al ambiente real de la planta.

Sin tareas sueltas

No hay inspecciones repetidas, tareas sin activo asignado o frecuencias heredadas sin revisar.

Checks con contenido

Los controles visuales piden una medición o un hallazgo, no solo un tilde.

Horas bien repartidas

Los preventivos de baja criticidad no se están comiendo las horas escasas del equipo.

Ventanas realistas

Las tareas que dependen de un repuesto sin codificar o de una ventana que producción nunca da están identificadas.

[Más checklists y guías en otex.tech/recursos >](#)